

AD302L

Воздушная сушка

Номер части: 40-1220

PEAK 
SCIENTIFIC
Your local **gas generation** partner


Описание

AD302L это полезное дополнительное устройство для внешнего источника сжатого воздуха в любой лаборатории. AD302L удаляет влагу и обеспечивает подачу сухого воздуха. Влага из окружающей среды может загрязнить лабораторные приборы, повлиять на результаты исследований, а в некоторых случаях повредить сам прибор. Компактный, легкий и удобный для настенного монтажа AD302L занимает мало места, а небольшое количество движущихся частей означает минимальное обслуживание.



Generator Details

- **Типы газа:** Воздух
- **Встроенный компрессор:** Нет



Ключевая особенность

- Производит чистый, сухой воздух, обеспечивает оптимальную подачу газа для генераторов и приборов.
- При необходимости осушитель воздуха может работать круглосуточно.
- Осушитель можно закрепить на стене для небольших лабораторий.
- Небольшое количество движущихся частей означает минимальное техническое обслуживание и обеспечивает долгий срок службы.
- Полностью бесшумная работа.
- Требуется минимальная настройка.
- 12 месяцев полной гарантии.

Технические характеристики

AD302L -осушитель воздуха

Тип газа	Воздух
Макс. расход газа:	302L/min
Газоотводная арматура:	1x 1/4" BSP Female
Мин. давление на входе:	100psi/6,9bar
Максимальное давление на входе:	120psi/8,3bar
Время запуска:	90 mins
Потребляемая мощность:	8 - 19.2 W
Напряжение:	100 - 240 V
Частота:	50 / 60 Hz
Текущий:	0.8 A
Аккредитации:	CE
Размер (ВхШхГ), мм	910 x 160 x 471 mm
Размер (ВхШхГ), дюймы	35,8 x 6,3 x 18,5 inches
Вес генератора	20,5kg / 45,1lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

